21.10.2004

# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年10月27日

REC'D 1 1 NOV 2004

WIPO

PCT

出願番号 Application Number:

特願2003-365858

[ST. 10/C]:

[JP2003-365858]


出 願
Applicant(s):

人

株式会社ソニー・ディスクテクノロジー

PRIORITY DOCUMENT SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年 7月26日





【書類名】 特許願 0390743601 【整理番号】 【提出日】 平成15年10月27日 特許庁長官 今井 康夫 殿 【あて先】 G01N 21/88 【国際特許分類】 【発明者】 東京都品川区北品川6丁目7番35号 株式会社ソニー・ディス 【住所又は居所】 クテクノロジー内 野島 和久 【氏名】 【特許出願人】 【識別番号】 594064529 【氏名又は名称】 株式会社ソニー・ディスクテクノロジー 【代理人】 【識別番号】 100082762 【弁理士】 【氏名又は名称】 杉浦 正知 03-3980-0339 【電話番号】 【手数料の表示】 【予納台帳番号】 043812 21,000円 【納付金額】 【提出物件の目録】 【物件名】 特許請求の範囲 1 【物件名】 明細書 1

図面 1

要約書 1

0206454

【物件名】 【物件名】

【包括委任状番号】

# 【書類名】特許請求の範囲

## 【請求項1】

ライン状平行光を受光して第1のライン状平行光と第2のライン状平行光に分光し、前記第1のライン状平行光を検査対象の表面に対し垂直に照射するよう配置される少なくとも1つのスプリッタと、

前記第1のライン状平行光が前記検査対象で反射する第1の反射光を受光する第1のカメラと、

前記第2のライン状平行光を前記検査対象の表面に斜めに照射するよう配置される少な くとも1つのミラーと、

前記第2のライン状平行光が前記検査対象で反射する第2の反射光を受光する第2のカメラとを有することを特徴とする外観検査装置。

#### 【請求項2】

請求項1に記載の外観検査装置において、

前記スプリッタに受光される前記ライン状平行光は、光源からの光を受光する第1のレンズによって生成されることを特徴とする外観検査装置。

#### 【請求項3】

請求項1に記載の外観検査装置において、

さらに、前記第1のカメラが前記第1の反射光を受光する前に、前記第1の反射光を受 光する第2のレンズを有し、

前記第1のカメラは第3のレンズを含み、

前記第2のレンズと前記第3のレンズがテレセントリックレンズを構成することを特徴とする外観検査装置。

#### 【請求項4】

請求項1に記載の外観検査装置において、

さらに、前記第2のカメラが前記第2の反射光を受光する前に、前記第2の反射光を受 光する第4のレンズを有し、

前記第2のカメラは第5のレンズを含み、

前記第4のレンズと前記第5のレンズがテレセントリックレンズを構成することを特徴とする外観検査装置。

#### 【請求項5】

請求項4に記載の外観検査装置において、

さらに、前記第2のカメラが前記第2の反射光を受光する前に、前記第2の反射光の一部を遮断するアパーチャを有することを特徴とする外観検査装置。

### 【請求項6】

請求項1に記載の外観検査装置において、

前記スプリッタが1つであり、

前記スプリッタで反射した光が前記第1のライン状平行光であり、前記スプリッタを透過した光が前記第2のライン状平行光であることを特徴とする外観検査装置。

#### 【請求項7】

請求項1に記載の外観検査装置において、

前記スプリッタが、第1のスプリッタおよび第2のスプリッタの2つであり、

前記第1のスプリッタで反射した光が第2のスプリッタで受光され、前記第1のスプリッタを透過した光が前記第2のライン状平行光であり、

前記第2のスプリッタで反射した光が前記第1のライン状平行光であることを特徴とする外観検査装置。

### 【請求項8】

請求項1に記載の外観検査装置において、

前記検査対象が光ディスクであり、

前記第1のライン状平行光と前記第2のライン状平行光が、前記光ディスクの半径方向の1ラインにそれぞれ照射され、

前記第1のカメラおよび前記第2のカメラが、それぞれラインセンサで構成されること を特徴とする外観検査装置。

### 【請求項9】

請求項8に記載の外観検査装置において、

さらに、前記光ディスクを回転させるディスク駆動手段を有し、

前記第1のカメラが、受光した前記第1の反射光を撮影し、前記第2のカメラが、受光した前記第2の反射光を撮影した後に、前記ディスク駆動手段が、前記光ディスクの隣のラインに前記第1のライン状平行光と前記第2のライン状平行光が照射されるよう前記光ディスクを回転させることを特徴とする外観検査装置。

# 【請求項10】

請求項1に記載の外観検査装置において、

前記検査対象がテープ状の記録媒体であり、

前記第1のライン状平行光と前記第2のライン状平行光が、前記記録媒体の長手方向に 垂直な1ラインにそれぞれ照射され、

前記第1のカメラおよび前記第2のカメラが、それぞれラインセンサで構成されること を特徴とする外観検査装置。

# 【請求項11】

請求項10に記載の外観検査装置において、

さらに、前記記録媒体を送出する送出手段を有し、

前記第1のカメラが、受光した前記第1の反射光を撮影し、前記第2のカメラが、受光した前記第2の反射光を撮影した後に、前記送出手段が、前記記録媒体の隣のラインに前記第1のライン状平行光と前記第2のライン状平行光が照射されるよう前記記録媒体を移動させることを特徴とする外観検査装置。

# 【書類名】明細書

【発明の名称】外観検査装置

# 【技術分野】

### [0001]

この発明は、光ディスクの表面または内部の欠陥を検査する外観検査装置に関する。

# 【背景技術】

[0002]

近年、CD (Compact Disc) やDVD (Digital Versatile Disc) 等の光ディスクが一般に普及してきており、各メーカにとっては、こうした光ディスクの品質管理を適切かつ効率的に行うことが重要である。このような品質管理の一つとして、製造された光ディスクの外観の微細な欠陥について検査を行う外観検査がある。各メーカーは、基本的に全ての光ディスクについて、このような外観検査を行っている。

# [0003]

光ディスクの微細欠陥は、例えば、DVDでは、記録ピットの成形、スパッタリング、 張り合わせ等の様々な製造工程において発生しうる。また、こうした欠陥にも様々なもの があり、例えば、情報読み取り面(ディスク表面)ではダストや接着剤の跳ね等があり、 反射面(ディスク内部)では、微細隆起(バンプ)、オイル成分、泡等の問題がある。

#### [0004]

外観検査を実施するための外観検査装置は、高分解能CCD (Charge Coupled Device )カメラを利用したものが一般的となっている。この外観検査装置は、ライン状の光を検査対象の光ディスクの半径方向に(光ディスクの斜め方向から)照射し、その反射光の光量をラインCCDで検出することによって、光ディスクの1ライン分の撮影を行う。その後、光ディスクを僅かに回転させ、同様の処理を行う。これらの処理を光ディスク1回転分について繰り返すことによって、光ディスク全体の撮影を行い、全体の外観検査を実施することができる。欠陥のある部分の光の反射率は、正常な部分の反射率より低い(又は、高い)ため、撮影で暗く(又は、明るく)映った部分に欠陥が生じていることが分かる

# [0005]

この外観検査装置は、最近開発が盛んで、大容量、高密度のBlu-rayディスク(BLU-RAY Disc(登録商標))にも適用することが可能である。ここで、図 5を参照して、Blu-rayディスクの外観検査を行う従来の外観検査装置の構成について説明する。

#### [0006]

図5に示した外観検査装置は、光源101、レンズ102、105、ミラー103、104、108、ビーム・スプリッタ(スプリッタ)106、アパーチャ109、第1カメラ107、第2カメラ110を備える。

### [0007]

光源101は、例えば、ハロゲンランプや赤色LED (Light Emitting Diode) 等から構成される。光源101からの光は、レンズ102を通過することによってライン状のほぼ平行な光に集光され、ミラー103を介してBlu-rayディスク100の半径方向の1ラインに照射される。

#### [0008]

反射光は、ミラー104で方向を変え、レンズ105に入射する。ここで、Blu-rayディスク100への光の入射角および反射角はそれぞれ、例えば、30°~45°である。また、ミラーは、一般的には、光線の光軸を折り曲げる働きをする平面鏡である(以下、ミラーについて同じ)。レンズ105を通過した光はビーム・スプリッタ106に進み、そこで、第1カメラ107に向かう光と、ミラー108に向かう光に分光される。第1カメラ107に向かったライン状の光は、第1カメラ107のラインCCDによって受光され、それぞれ光量が検出される。

### [0009]

一方、ミラー108に進んだライン状の光は、アパーチャ109を介して第2カメラ1 10で受光される。第1カメラ107および第2カメラ110では、欠陥のある部分が相 対的に暗く(又は、明るく)写る。欠陥のある部分からの反射光は、吸収、又は、乱反射 等によって光量が小さくなるためである。第1カメラ107および第2カメラ110によ って撮影されたイメージは、ディジタル処理され、各ピクセル毎の光量データとして把握 される。コンピュータは、これらのデータに基づいて、欠陥部分(すなわち、暗い(又は 、明るい)部分)のサイズや形状を判定する。

# [0010]

ここで、従来の外観検査装置の各部にどの程度の照度の光が到達しているかを、光源1 0 1からの光を基準に考えてみる。ディスクの反射率の影響も受けるが、以降、ディスク の反射率を100%と仮定して照度を説明する。光源101、レンズ102を介した光は レンズ105に到達するが、そこまでの光は、光源101の光のほぼ100%の照度であ る。その光は、ビーム・スプリッタ106でそれぞれ1/2に分光されるので、第1カメ ラ107には光源101の光のほぼ50%の照度の光が入射する。ミラー108に進んだ 光は、アパーチャ109で半分が遮断されるため、第2カメラ110に、光源101の光 のほぼ25%の照度で入射する。

### [0011]

Blu-rayディスク100の1ラインについて撮影が終了したら、ステッピング・ モータ (不図示) 等によって、Blu-rayディスク100を僅かに回転させ、次の1 ラインの撮影を行う。図6には、Blu-rayディスク100に照射されるライン状の 光(ライン)が示されており、Blu-rayディスク100の回転とともに隣接するラ インに移動する。ライン状の光は、基本的に、Blu-rayディスク100の検査領域 (データエリア) 120に照射される。このように、Blu-rayディスク100が1 回転するまで照射と検出(撮影)が繰り返される。この結果、第1カメラ107および第 2カメラ110が検出した光量に基づいて生成される画像は、それぞれBlu-rayデ ィスク100の全体を表すものとなる。

#### [0012]

アパーチャ109と第2カメラ110は、主として光ディスクの凹凸を検出する機能を 有する。一方、第1カメラ107は、光ディスク表面や反射面に含まれるダスト等の検出 を行う。ここで、アパーチャ109と第2カメラ110によって凹凸を検知する方法につ いて、図7および図8を参照して説明する。

### [0013]

図7Aないし図8Bは、凹凸126のある光ディスク125の表面を1ラインずつライ ンCCD129によって読み取る一連の動作を表している。また、図8Cは、上記一連の 読み取り動作が完了した後に得られた画像であり、各ラインは、図7Aないし図8Bに示 されたそれぞれのラインに対応している。

# [0014]

光ディスクの凹凸は、例えば、張り合わせの際に泡を挟み込むことによって生じたり、 ゴミ等の混入に起因する隆起 (バンプ) によって発生する。図7 Aでは、光ディスク12 5のスキャンが凹凸126に差し掛かかる直前の状態を示している。反射光128は、光 ディスク125の平坦部に反射してラインCCD129に入射する。また、アパーチャ1 27は、入射光のほぼ半分を遮っている。なお、図7Bないし図8Bにそれぞれ示されて いる各構成要素は、図7Aに示すものと同様であるため、参照符号等は省略する。

### [0015]

次に、スキャンが進行し、入射光が凹凸126の端部に差し掛かった状態となり、この 状態が図7日に示されている。ここで反射光128は、凹凸126の傾斜のために、図7 Bに示すように、図7Aのような通常の反射角とは異なる角度で反射し、ラインCCD1 29に入射する。

# [0016]

その後、スキャンは図7Cに示すような状態になる。ここでは、ちょうど凹凸126の



# [0017]

次に、入射光が凹凸126の他方の端部に差し掛かった状態となり、この状態が図8Aに示されている。ここで反射光128は、凹凸126の傾斜のために、図8Aに示すように、平坦な光ディスクにおける反射角より大きな反射角で反射する。その結果アパーチャ127に遮られて、反射光128は、ラインCCD129に入射しない。このように、反射光128がラインCCD129に入射しない状況は、図7Cに示す状態の後、図8Bに示す状態の直前まで続く。

### [0018]

図8日に示す状態では、入射光が凹凸126を通過し、通常の反射角で反射することによって、反射光128がラインCCD129に入射されている。

### [0019]

図7Aから図8Bに示す一連のスキャン動作が終わると、ラインCCD129に読み取られた光ディスク125の画像は、概略、図8Cに示すようになる。すなわち、凹凸126の部分は、前半にスキャンされた部分は明るくなり、後半にスキャンされた部分は(アパーチャ127のために)暗くなる。このような画像により、光ディスク表面の凹凸の有無を容易に判断することが可能となる。

# [0020]

次に、従来の外観検査装置の第1カメラ107(ラインCCD)によって、ダスト等の欠陥を撮影する態様について説明する。図9は、従来の外観検査装置で1層構造のDVDを撮影する例を示す略線図である。1層構造のDVD(例えば、DVD-5)では、基板(ディスク基板)の厚さが0.6mmであり、情報読み取り面131と反射面130の間隔0.6mmとなる。情報読み取り表面131は光ディスクの表面であり、反射面130はピット面である。2層構造のDVD(例えば、DVD-9)では、1枚の基板の厚さは1層構造と同じ0.6mmであり、2枚の基板の間には厚さ400-70 $\mu$ mの中間層が配置される。

## [0021]

図9は、1層構造のDVDについて示すものであるが、2層構造のDVDについても同様に撮影がされる。第1層と第2層のピットは、焦点距離を調整することで読み分けることができる。従って、以降では、1層構造のDVDについての態様を例示する。

#### [0022]

情報読み取り面131から入射したライン状の光は、反射面130で反射し、再び情報読み取り面131を通過してラインCCD132で検出される。ここで、反射面130に $100\mu$ mの欠陥133が存在する場合を考えると、その欠陥部分からの反射光の光量は小さく、従って、ラインCCD132で検出される光量も小さくなる。その結果、ラインCCD132で撮影された画像イメージでは、その欠陥133に対応する部分が、暗い実像134として現れる。また、図中、ラインCCD132として表されている面は、反射光の投影されるラインCCD132上の面を表している。

#### [0023]

図10は、従来の外観検査装置でBlu-rayディスクを検査した場合の一態様を示す略線図である。Blu-rayディスクでは、基板の厚さが0.1mmであり(ディスク全体では1.2mm)、情報読み取り面141と反射面140の間隔も0.1mmということになる。ここで、反射面140に100 $\mu$ mの欠陥143が存在する場合を考えると、その欠陥部分からの反射光の光量は小さく、従って、ラインCCD142で検出される光量も小さくなる。その結果、撮影される画像イメージでは、その欠陥143に対応する部分が、暗い実像144として現れる。

#### [0024]

図11は、従来の外観検査装置でBlu-rayディスクを検査した場合の一態様を示す略線図である。Blu-rayディスクでは、前述の通り、基板の厚さが約0.1mm

である。ここで、反射面 150 に 50  $\mu$  mの欠陥 153 が発生していると仮定すると、その欠陥部分からの反射光の光量は小さく、従って、ライン C C D で検出される光量も小さくなる。その結果、撮影された画像イメージでは、その欠陥 153 に対応する部分が、暗い実像 154 として現れる。

### [0025]

また、特許文献1には、光ディスクに斜め方向からライン状の光を照射して、その光が 光ディスクに反射する反射光と、光ディスクを透過する透過光をラインセンサによって検 出し、光ディスクの欠陥を検査する方法・装置が記載されている。

# [0026]

【特許文献1】特開平9-257720号公報

# 【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

# [0027]

しかしながら、斜めの入射光を利用するBlu-rayディスクの外観検査においては、Blu-rayディスクの基板が約0.1mmと薄く、情報読み取り面と反射面の間隔が小さいために、比較的大きなサイズの欠陥が情報読み取り面に発生した場合に、その欠陥を正確に把握することができないという問題がある。

# [0028]

この問題点について、図12ないし図15を参照して説明する。図12は、従来の外観検査装置で1層構造のDVDを検査した場合の一態様を示す略線図である。前述の通り、DVDでは、基板の厚さは約0.6 mmである。ここで、100 $\mu$ mの大きさの欠陥163が情報読み取り表面161に発生していると仮定する。そうすると、その欠陥163は、情報読み取り表面161で反射してラインCCD162に実像164が投影される。さらに、欠陥163による影166が反射面160にでき、それが反射してラインCCD162に虚像165が投影される。

#### [0029]

このように、欠陥163が情報読み取り表面に存在する場合は、ラインCCD162で2つの像(実像と虚像)が検出される。これは、光ディスクに対し斜めの入射角で光を照射しているためである。一方、図9に示すように、欠陥が反射面に存在する場合は、ラインCCDでは1つの像、すなわち実像のみが検出される。従って、欠陥に対応する像がいくつ検出されたかによって、その欠陥が情報読み取り表面に存在するか、反射面に存在するかを判定することができる。また、実像164と虚像165が比較的大きな間隔をもってラインCCD上に投影されるのは、基板の厚さが約0.6mmと比較的厚いことに起因している。

#### [0030]

情報読み取り表面161と反射面160の間に欠陥が生じる場合もあるが、その場合には、ラインCCD162上の実像164と虚像165の間隔が小さくなる。従って、この実像164と虚像165の間隔を計測することによって、その欠陥が反射面160からどのくらいの位置にあるのかを判定することができる。

#### [0031]

図13は、従来の外観検査装置でBlu-rayディスクを検査した場合の別の態様を示す略線図である。前述の通り、Blu-rayディスクでは、基板の厚さは約0.1mmである。ここで、 $50\mu$ mの欠陥173が情報読み取り表面171に発生していると仮定する。そうすると、入射光は情報読み取り表面171で反射してラインCCD172上に実像174が形成される。さらに、欠陥173による影176が反射面170にでき、それが反射してラインCCD172に虚像175が投影される。

### [0032]

ここでは、図12に示す態様とは異なり、実像174と虚像175は比較的近接した位置に現れる。これは、基板の厚さが、DVDと異なり約0.1mmと薄いためである。

# [0033]

次に、図14では、従来の外観検査装置でBluーrayディスクを検査した場合のさらに別の態様を表す略線図が示されている。前述の通り、Bluーrayディスクでは、基板の厚さは約0.1mmである。ここでは、100μmの欠陥183が情報読み取り表面181に存在している。そうすると、その欠陥183は、情報読み取り表面181で反射してラインCCD182に実像184が投影される。さらに、欠陥183による影186が反射面180にでき、それが反射してラインCCD182に虚像185が投影される

# [0034]

この場合、ラインCCD182上に形成された実像184と虚像185は互いに接して一つの像を形成する。これは、光源が斜めに入射し、基板の厚さが約0.1 mmと薄く、かつ欠陥183のサイズが大きいために生じる現象である。

### [0035]

次に、図15を参照して、Blu-rayディスクの検査において、様々なサイズの欠陥がラインCCD上の像としてどのように把握されるかについて説明する。

# [0036]

図15Aは、情報読み取り表面の欠陥190が50 $\mu$ mである場合に、ラインCCD上の像として、欠陥190に対応する50 $\mu$ mの実像191と、欠陥190に対応する50 $\mu$ mの虚像192が形成され、この2つの像の間に所定の間隔が存在する状態を表している。これは、前述した図13の場合と同様である。実像191と虚像192の間にある空白のために、その後の処理では、これらの像を別個に、かつそれぞれの像を、欠陥のサイズと同じサイズとして把握することが可能である。

# [0037]

図 15 B は、情報読み取り表面の欠陥 193 が 100  $\mu$  m である場合に、ライン C C D 上の像として、欠陥 193 に対応する 100  $\mu$  m の 定像 194 と、欠陥 193 に対応する 100  $\mu$  m の 虚像 195 が形成され、この 20 の像が互いに接している状態を表している。これは、前述した図 140 の場合と同様である。実像 194 と虚像 195 が接しているために、これらの 200 像は連結され、 200  $\mu$  m の大きさの 100 像として把握される。

# [0038]

図15Cは、情報読み取り表面の欠陥196が150  $\mu$  mである場合に、ラインCCD上の像として、欠陥196 に対応する150  $\mu$  mの実像197と、欠陥196 に対応する150  $\mu$  mの虚像198 が形成され、この2 つの像が互いに重複している状態を表している。実像197と虚像198 の重複部分は50  $\mu$  mである。この重複のために、これらの2 つの像は、全体で1 つの像として把握され、そのサイズは250  $\mu$  mである。

#### [0039]

図15B、図15Cから分かるように、この例では、 $100\mu$ m以上のサイズの欠陥が情報読み取り表面に発生した場合、虚像の存在によって、ラインCCDには、その欠陥のサイズ以上の像が形成され、1つの欠陥と認識される。従って、例えば、欠陥の許容サイズが $150\mu$ mまでである場合、実際の欠陥のサイズが $100\mu$ mから $150\mu$ mの間であっても、従来の外観検査装置では、実像と虚像とを一体化して実際より大きく判断するため、最終的には不良品と判断されてしまう。このような誤った判断は、適切な品質管理を阻害し、最終的には製造コストを引き上げる結果にもなる。

### [0040]

従って、この発明の目的は、Blu-rayディスク等の、薄い基板を有する光ディスクの情報読み取り面に、比較的大きな欠陥が発生している場合であっても、正確にその欠陥のサイズを把握することができる外観検査装置を提供することにある。

# 【課題を解決するための手段】

#### [0041]

この発明は、ライン状平行光を受光して第1のライン状平行光と第2のライン状平行光 に分光し、第1のライン状平行光を検査対象の表面に対し垂直に照射するよう配置される 少なくとも1つのスプリッタと、第1のライン状平行光が検査対象で反射する第1の反射 光を受光する第1のカメラと、第2のライン状平行光を検査対象の表面に斜めに照射する よう配置される少なくとも1つのミラーと、第2のライン状平行光が検査対象で反射する 第2の反射光を受光する第2のカメラとを有するよう構成された外観検査装置である。

# 【発明の効果】

# [0042]

この発明によれば、従来、光ディスクの表面に対して斜めに入射されていた光に加えて 光ディスクの表面に対して垂直に入射される光が提供され、さらにそれぞれの反射光の 光量がラインセンサによって検出されるため、Blu-rayディスク等の、薄い基板を 有する光ディスクの情報読み取り面に、比較的大きな欠陥が発生している場合であっても 、正確にその欠陥を把握することができる。

# 【発明を実施するための最良の形態】

# [0043]

この発明は、従来、検査対象の表面に斜めに入射する光に加え、垂直に入射する光も利 用して欠陥を検出するものである。また、斜めに入射する光と垂直に入射する光を提供す るために、光源からの光を最初にビーム・スプリッタによって分光する。これによって、 2 系統の光路を作り出し、従来の外観検査装置の問題点を解消している。

# [0044]

最初に、この発明の第一の実施形態の外観検査装置1の構成について、図1を参照して 説明する。外観検査装置1は、光源2、レンズ3、7、12、ビーム・スプリッタ4、1 0、ミラー5、6、アパーチャ8、第1カメラ13、第2カメラ9、およびディスク駆動 装置16を備えている。 (ディスク駆動装置は、下面に配置される場合も有る。)

# [0045]

ここで、ビーム・スプリッタ4から、ビーム・スプリッタ10、Blu-rayディス ク15を順に経由して進む光は、第1のライン状平行光に対応し、この光の反射光として Blu-rayディスク15から、ビーム・スプリッタ10、レンズ12、第1カメラ1 3を順に経由して進む光は、第1の反射光に対応し、ビーム・スプリッタ4から、ミラー 5、Blu-rayディスク15を順に経由して進む光は、第2のライン状平行光に対応 し、この光の反射光としてBlu-rayディスク15、ミラー6、レンズ7、アパーチ ャ8、第2カメラ9を順に経由して進む光は、第2の反射光に対応する。

### [0046]

また、ビーム・スプリッタ4は第1のスプリッタに対応し、ビーム・スプリッタ10は 第2のスプリッタに対応し、ミラー5、6がミラーに対応する。


# [0047]

光源 2 は、例えば、ハロゲンランプや赤色LED等の一般的な光源である。光源 2 から 出た光は、一般に拡散するが、これをレンズ3でライン状の平行光とし、45°に傾けら れたビーム・スプリッタ4に入射する。光源2からの光を平行光とする主な理由は、光を 拡散させずに大きな照度を確保するためである。ここで、平行光は、ほぼ平行であれば良 く、厳密な意味での平行光をさすものではない。

# [0048]

ビーム・スプリッタ4に入射した光の50%は、反射してビーム・スプリッタ10に進 み、残りの50%は、ミラー5に進む。ビーム・スプリッタ10に入射した光のうち半分 は、反射してBlu-rayディスク15に対して垂直に入射し、残りは、例えば、乱反 射防止のための光吸収暗幕シート11に入射し、吸収される。Bluーrayディスク1 5から反射した反射光は、今度はビーム・スプリッタ10を通過し、さらにレンズ12を 通過して第1カメラ13に入り結像する。Blu-rayディスク15に照射される光の 照度は、ビーム・スプリッタ4とビーム・スプリッタ10をそれぞれ1回経由するために 、光源2の照度の25%となる。一方、第1カメラ13に入る光の照度は、ビーム・スプ リッタ4を1回、ビーム・スプリッタ10を2回経由するために、光源2の照度の12. 5%となる。

# [0049]



# [0050]

テレセントリックレンズが従来のレンズと大きく異なるのは、この画角が0°に限りなく近いことである。このようなレンズによって、被写体の遠近にかかわらず、その寸法や位置を正確に計測することができる。

### [0051]

ビーム・スプリッタ4を通過した光(光源の照度の50%)は、ミラー5で反射して、Blu-rayディスク15に対して斜め方向から入射し、Blu-rayディスク15で反射した光はミラー6に入射する。ここでの入射角は、従来の外観検査装置と同様、30°~45°程度とすることができる。ミラー6に入射した光は、レンズ7を通過後、その半分がアパーチャ8で遮られ、第2カメラ9に入り結像する。従って、第2カメラ9には、光源2の照度の25%の光が入射している。また、ここでも、レンズ7と第2カメラ9に付属のレンズは、対となってテレセントリックレンズを構成する。

# [0052]

Blu-rayディスク15の1ラインについて撮影が終了したら、ステッピング・モータ等から構成されるディスク駆動装置16によって、Blu-rayディスク15を僅かに回転させ、隣の1ラインにライン状の平行光が照射されるようにして撮影を行う。こうして、Blu-rayディスク15が1回転するまで照射と検出(撮影)が繰り返される。なお、上記Blu-rayディスク15の回転は、記録・再生時と同じ回転軸で行われる。

# [0053]

上述した、この発明の構成により、第1カメラ13は、検査対象であるBlu-rayディスク15を垂直方向から撮影することができ、これによって、撮影された欠陥の像は常に実像のみで構成され、正しい欠陥のサイズを得ることができる。一方、第2カメラ9には、Blu-rayディスク15に対して斜めに入射された光の反射光が提供されるため、従来の外観検査装置と同様に、主として光ディスク表面の凹凸の検出に有効な撮影を行うことができる。

### [0054]


ここで、Blu-rayディスク15を垂直方向から撮影することにより、実像のみが得られ、虚像が生じないようになる点を、図2および図3を参照して説明する。図2には、Blu-rayディスク15の情報読み取り表面21に50 $\mu$ mの大きさの欠陥が存在する場合の例が示されている。光源2からの光は、ビーム・スプリッタ25で反射して、50%がBlu-rayディスク15に垂直に入射する。入射光は、情報読み取り表面21と反射面20でそれぞれ反射して、ビーム・スプリッタ25を通過してラインCCD22に入射し、その結果、欠陥23に対応する実像24がラインCCD22上に投影される

#### [0055]

反射面20における欠陥23の影26は結局、情報読み取り表面21の反射による実像24と同じエリアに投影され、虚像が形成されることはない。このことは、図13で虚像175が形成されていたのとは対照的である。

#### [0056]

図3には、Blu-rayディスク15の情報読み取り表面31に100μmの大きさの欠陥が存在する場合の例が示されている。光源2からの光は、ビーム・スプリッタ35で反射して、50%がBlu-rayディスク15に垂直に入射する。入射光は、情報読



# [0057]

この場合も、図2の場合と同様に、虚像が形成されることはない。このことは、図14で虚像185が形成されていたのとは対照的である。さらに、図14の場合は、この虚像185によって欠陥のサイズが誤って認識されていたが、この発明による上記実施形態では、そのような誤認のおそれはない。

# [0058]

次に、この発明の第1の実施形態を改良した第2の実施形態の構成について、図4を参照して説明する。第1の実施形態においては、第1カメラ13への入射光が、光源2の12.5%の照度であるため、S/N比(Signal-to-Noise Ratio)が悪化して欠陥の検出能力が低下する可能性がある。また、照度が低い場合には、第1カメラ13の露光時間を延ばす必要が生じ、その場合は全体の検査時間が長くなってしまう。

# [0059]

第2の実施形態は、図2および図3に関連して説明した第1の実施形態の利点を有しつ つ、これらの問題点を解消するものである。

# [0060]

第2の実施形態に係る外観検査装置51は、光源58、レンズ54、59、61、ビーム・スプリッタ60、ミラー55、56、57、アパーチャ53、第1カメラ62、第2カメラ52、およびディスク駆動装置66を備えている。

# [0061]

ここで、ビーム・スプリッタ60からBlu-rayディスク65に進む光は、第1のライン状平行光に対応し、この光の反射光としてBlu-rayディスク65から、ビーム・スプリッタ60、レンズ61、第1カメラ62を順に経由して進む光は、第1の反射光に対応し、ビーム・スプリッタ60から、ミラー57、ミラー56、Blu-rayディスク65を順に経由して進む光は、第2のライン状平行光に対応し、この光の反射光としてBlu-rayディスク65、ミラー55、レンズ54、アパーチャ53、第2カメラ52を順に経由して進む光は、第2の反射光に対応する。また、ミラー57、56およびミラー55がミラーに対応する。

#### [0062]

光源58から、レンズ59を介してビーム・スプリッタ60に入射した光の50%は、反射してBlu-rayディスク65に垂直に入射し、残りの50%は、ビーム・スプリッタ60を通過してミラー57に進む。

# [0063]

ビーム・スプリッタ60からの光はBlu-rayディスク65で垂直に反射し、その反射光は、今度はビーム・スプリッタ60を通過し、さらにレンズ61を通過して第1カメラ62に入り結像する。第1カメラ62に入射する光の照度は、ビーム・スプリッタ60を2回経由しているために、光源58の照度の25%となり、第1の実施形態における12.5%の2倍となっている。

# [0064]

また、レンズ61と、第1カメラ62に付属するレンズは、対となってテレセントリックレンズを構成する。

### [0065]

ビーム・スプリッタ60を通過してミラー57に進んだ光(光源58の照度の50%)は、ミラー57、およびミラー56で反射して、Blu-rayディスク65に対して斜め方向から入射し、Blu-rayディスク15で反射した光はミラー55に入射する。ここで、Blu-rayディスク65への入射角は、従来の外観検査装置と同様、30°~45°程度とすることができる。ミラー55に入射した光は、レンズ54を通過後、その半分がアパーチャ53で遮られ、第2カメラ52に入り結像する。ここでも、レンズ5

4 と第 2 カメラ 5 2 に付属のレンズは、対となってテレセントリックレンズを構成する。 【 0 0 6 6 】

この構成では、第1カメラ62(13)に入射する照度を第1の実施形態より大きくすることができたが、従来の外観検査装置の第1カメラ107には光源101の照度の50%の光が提供されている。しかしながら、上記50%の光は、欠陥の撮影という観点からは十分余裕のあるレベルであり、第2の実施形態のように光源の25%の光が提供されていれば十分であると考えられる。さらに、第2の実施形態では、使用するビーム・スプリッタは1つであり、光吸収暗幕シートは不要である。

# [0067]

Blu-rayディスク65の1ラインについて撮影が終了したら、ステッピング・モータ等から構成されるディスク駆動装置66によって、Blu-rayディスク65を僅かに回転させ、隣の1ラインにライン状の平行光が照射されるようにして撮影を行う。こうして、Blu-rayディスク65が1回転するまで照射と検出(撮影)が繰り返される。

# [0068]

この発明の第1の実施形態および第2の実施形態の外観検査装置ともに、Blu-rayディスク15、65の表面に垂直に光を照射し、その反射光(これもBlu-rayディスク15、65の表面に垂直)を撮影しようとするものであるため、Blu-rayディスク15、65表面の照射ラインと、第1カメラ13、62を結ぶ線上には、必要なレンズ12、61、およびビーム・スプリッタ10、60以外を配置することは基本的にできない。光源2、58や第2カメラ9、52等は、そのような制限のなかで配置される。

### [0069]

また、ビーム・スプリッタ60は、様々な反射/透過比(R/T比)のものがあり、これを取り替えることによって、(例えば、第1カメラ62および第2カメラ52の能力に応じて)第1カメラ62および第2カメラ52への光量の分配を調整することができる。

# [0070]

なお、この例では、装置スペース削減の観点からミラー56およびミラー57を用いているが、部品点数を減らすために、この部分を1枚のミラーで構成することもできる。

### [0071]

また、この発明の実施形態に関しては、Blu-rayディスクの外観検査を実施する外観検査装置について説明してきたが、従来通りCDやDVDの検査に用いることもでき、さらに他の光ディスクについて用いることも可能である。また、光ディスクのような円形のもののみならず、様々な形状の外観検査を行うことがかのうである。

# [0072]

例えば、テープ状の記録媒体の外観検査にこの発明の外観検査装置を適用することもでき、その場合には、ディスク駆動装置16、660代わりに、記録媒体を巻き取る巻き取りローラや、挟んで送り出す送り出しローラなどの送出手段を配置する必要がある。

# [0073]

さらに、この発明の実施形態に関しては、光ディスクの撮像をラインCCDを用いて行っているが、他のラインセンサ(例えば、MOS(Metal Oxide Semiconductor)型撮像素子、CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)センサー等)で実現することもできる。また、この発明では、ライン状の入射光に対する反射光を、その光の形態に合わせてラインCCDで撮影しているが、入射光の形態や撮影イメージの処理方法に関して整合性を保つことができれば二次元センサを利用することも可能である。

# 【図面の簡単な説明】

### [0074]

- 【図1】この発明の第1の実施形態に係る外観検査装置の構成を示す略線図である。
- 【図2】この発明の第1の実施形態に係る外観検査装置によって欠陥を検査する場合の一態様を示す略線図である。
- 【図3】この発明の第1の実施形態に係る外観検査装置によって欠陥を検査する場合

の別の態様を示す略線図である。


- 【図4】この発明の第2の実施形態に係る外観検査装置の構成を示す略線図である。
- 【図5】従来の外観検査装置の構成を示す略線図である。
- 【図6】光ディスクと照射される光の関係を示す略線図である。
- 【図7】アパーチャを使用して凹凸の検出をするための一連の動作を示す略線図である。
- 【図8】アパーチャを使用して凹凸の検出をするための一連の動作を示す略線図である。
- 【図 9】 従来の外観検査装置によって欠陥を検査する場合の一態様を示す略線図である。
- 【図10】従来の外観検査装置によって欠陥を検査する場合の別の態様を示す略線図である。
- 【図11】従来の外観検査装置によって欠陥を検査する場合のさらに別の態様を示す 略線図である。
- 【図12】従来の外観検査装置によって欠陥を検査する場合のさらに別の態様を示す 略線図である。
- 【図13】従来の外観検査装置によって欠陥を検査する場合のさらに別の態様を示す 略線図である。
- 【図14】従来の外観検査装置によって欠陥を検査する場合のさらに別の態様を示す略線図である。
- 【図15】欠陥の大きさによってCCD上の像がどのように形成されるかを示した略 線図である。


### 【符号の説明】


[0075]


1,51···外観検査装置、2,58···光源、3,7,12,54,59,61···レンズ、9,52···第2カメラ、13,62···第1カメラ、5,6,55,56,57···ミラー、4,10,60···ビーム・スプリッタ、8,53···アパーチャ

【書類名】図面 【図1】


















B




C




[図8]


A




B



C







141 情報読み取り表面


144 実像


142 5 TYCCD
















# 欠陥の大きさが50μmの場合




# 欠陥の大きさが100μmの場合



# 欠陥の大きさが150μmの場合





【課題】 Blu-rayディスク等の、薄い基板を有する光ディスクの情報読み取り面に、比較的大きな欠陥が発生している場合であっても、正確にその欠陥のサイズを把握することができる外観検査装置を提供することにある。

【解決手段】 光源 58は、レンズ 59によりライン状の平行光に変換され、ビーム・スプリッタ 60に入射される。ビーム・スプリッタ 60は、入射光の半分を反射して B1 u-ray ディスク 65 の表面に垂直に入射させ、残りの半分を透過させて B1 u-ray ディスク 65 の表面に斜めに入射させる。 B1 u-ray ディスク 65 の表面に斜めに入射させる。 B1 u-ray ディスク 65 の表面に垂直に入射された光の反射光の光量は第1 カメラ 62 で検出される。この入射光、反射光はともに B1 u-ray ディスク 65 の表面に対して垂直であるため、表面に大きな欠陥が生じて 6 1 カメラ 62 の撮影において虚像が発生せず、正確な欠陥サイズの検知が可能となる。

【選択図】 図4

特願2003-365858

出願人履歴情報

識別番号

[594064529]

1. 変更年月日

1998年12月11日

[変更理由]

住所変更

住 所

東京都品川区北品川6-7-35

氏 名 株式会社ソニー・ディスクテクノロジー